

# Attestation Travaux

Date : 12/09/2025

| Marque   | Modèle | N° Série          | 1ère<br>Immatriculation | Kilométrage |
|----------|--------|-------------------|-------------------------|-------------|
| LAND ROV | RANGE  | SALZA2BT2LH119254 | 23/12/2020              | 56357       |

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en :**

| Opérations                                | Quantité |
|---|----------|
| 200 points de contrôle                    | 1        |
| Remplacement courroie d'accessoires       | 1        |
| Remplacement bougies d'allumage           | 1        |
| Vidange : 5,76 litres 0W20                | 1        |
| Révision complète                         | 1        |
| Remplacement filtre à huile - REF 700261  | 1        |
| Remplacement filtre à air - REF ADJ132235 | 1        |
| Remplacement filtre à huile - REF L994    | 1        |
| Remplacement filtre d'habitacle           | 1        |
| Vidange liquide de frein                  | 1        |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

**VIDANGE + FILTRE A HUILE :** Tous les 17000 km / 1 an

**REPLACEMENT KIT DISTRIBUTION :** Inexistant

**CONTRÔLE TECHNIQUE :** 17/02/2027  
*\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*