

Attestation Travaux

Date : 12/12/2025

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
HYUNDAI	TUCSON	TMAJ3817GLJ001549	11/12/2019	73659

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en :

Opérations	Quantité
200 points de contrôle	1
Vidange : 4,4 litres 0W30	1
Révision complète	1
Remplacement filtre à air - REF 8A0648	1
Remplacement filtre à huile - REF HO-707	1
Remplacement filtre à carburant - REF 30H03	1
Remplacement filtre d'habitacle	1
Vidange liquide de frein	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE + FILTRE A HUILE :	Tous les 30000 km / 2 ans
----------------------------	---------------------------

REPLACEMENT KIT DISTRIBUTION :	Tous les 240000 km
--------------------------------	--------------------

CONTRÔLE TECHNIQUE :	09/10/2027
* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	