

Attestation Travaux

Date : 04/02/2026

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
HYUNDAI	TUCSON	TMAJC812DNJ103775	08/06/2022	51534

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en :

Opérations	Quantité
200 points de contrôle	1
Vidange : 4,8 litres 0W20	1
Révision complète	1
Remplacement filtre à air - REF FAF-10002	1
Remplacement filtre à huile - REF FOF-10010	1
Remplacement courroie d'accessoires	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE + FILTRE A HUILE :	Tous les 15000 km / 1 an
----------------------------	--------------------------

REPLACEMENT KIT DISTRIBUTION :	Inexistant
--------------------------------	------------

CONTRÔLE TECHNIQUE :	15/12/2027
* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	